

ALLAGAMENTO EDIFICIO COPPITO 1: UNIVAQ, “AL LAVORO PER RIPARARE DANNI, ACCERTAMENTI SU CAUSE”

30 Dicembre 2025



L'AQUILA - "Nella serata di ieri, lunedì 29 dicembre, presso l'edificio Renato Ricamo (Coppito 1) dell'Università degli Studi dell'Aquila si è verificata la rottura di una sezione dell'impianto antincendio che alimentava un idrante soprassuolo esterno.

La sezione interessata dalla rottura si trova all'interno del piano seminterrato della biblioteca".

È quanto si legge in una nota dell'Università dell'Aquila, in riferimento all'articolo pubblicato questa mattina da AbruzzoWeb ([Qui il link](#)), nella quale viene confermato quanto riportato e vengono forniti altri dettagli.

"L'allarme - viene spiegato - è scattato da parte del personale presente in portineria alcuni minuti prima delle ore 20:00. Sul posto sono intervenute con grande celerità i Vigili del Fuoco, le squadre di manutenzione che hanno proceduto ad escludere la parte di sessione dove era presente la perdita e personale dell'Unità di Crisi di Ateneo. L'allagamento di circa 5 cm a terra ha interessato il piano seminterrato della biblioteca, una parte del centro di Microscopia e un magazzino del dipartimento di Fisica".

"Si è proceduto immediatamente tramite la ditta di pulizie a liberare i locali della biblioteca e del centro di microscopie dall'acqua. Al momento si sta operando per liberare dall'acqua una parte dell'archivio della biblioteca e un magazzino del Dipartimento di Fisica e Chimica. Si è proceduto a mettere in sicurezza circa 350 libri che erano stati interessati dal getto dell'acqua e che in questo momento sono stati messi ad asciugare".

"In corso di accertamento le cause che hanno determinato la rottura del tubo che ha causato la fuoriuscita dell'acqua", conclude la nota.