

L'AQUILA: LA VARIANTE SUD E' GIA ZOPPA, ANAS CONFERMA "DIFETTO NEL PILASTRO"

14 Novembre 2012



L'AQUILA - Il sospetto diventa certezza. C'è un difetto nel viadotto della nuova Variante Sud alla strada statale 17, in particolare su uno dei pilastri ("nella gettata di cemento", precisa l'Anas).

Parte quindi male, malissimo un'opera strategica per la viabilità aquilana: si parla di 20 milioni di euro, non di spicci. Un'opera già peraltro caratterizzata da grande lentezza nello svolgimento dei lavori.

E ora il paradosso è che il viadotto che attraversa la vecchia 17 sarà già rattoppato ancora prima di diventare transitabile.

A confermarlo è l'ufficio stampa proprio dell'Anas, gestore dell'arteria stradale, in una stringatissima replica ai dubbi sollevati dall'articolo di ieri di *AbruzzoWeb*.

"L'impresa domani (oggi, ndr) ripristinerà il copriferro per un piccolo difetto di getto", questa la nota inviata dall'ente.



Con il ripristino dovrebbe essere stata rifatta la copertura dell'armatura di acciaio, evidentemente mal riuscita quando il pilone è stato tirato su per la prima volta.

E se ieri c'era un telo a coprire la magagna, oggi è sparito e a una nuova fotografia la 'pecetta' appare del tutto evidente.

A leggere quell'aggettivo, "piccolo", di cui parla l'Anas, viene da ipotizzare che non si tratti di carenza strutturale o pericolosa.

Ma comunque l'intoppo c'è, e la sua trascurabilità è solo un'ipotesi che questo giornale chiarirà rivolgendosi ai diretti interessati, ma anche alle istituzioni, per capire se questa vicenda sia accettabile o meno.

L'ANAS PRECISA: "IL DIFETTO E' NEL GETTO DI CEMENTO, NON NEL VIADOTTO"

"Non c'è alcun difetto nel viadotto di recente costruzione, come è stato da te scritto erroneamente, ma c'è stato un difetto nel getto del copriferro del viadotto che è già in corso di sostituzione, come dimostra la nota che ti ho inviato il 13 novembre. Si tratta di affermazioni ben diverse".

Lo scrive l'Anas in una replica ad *AbruzzoWeb*.

Al di là della distinzione, il difetto nel getto del cemento che non è un difetto del viadotto, questo giornale ha solo portato alla luce una mancanza, un'imperfezione di quel pilastro inserito nel contesto di un'opera pubblica nuova, che costa 21 milioni di euro.

Il gestore aggiunge che il copriferro, ossia la porzione di cemento che ricopre l'armatura d'acciaio, è in corso di sostituzione e questa è una notizia positiva.

Ciò non toglie che l'opera sia venuta su nella sua prima versione in maniera non del tutto perfetta.

LE REAZIONI

CIALENTE: "SOLO UN INCIDENTE, MA E' UN'OPERA APPENA FATTA..."

"Certo, è una cosa appena fatta... È come quando ti fanno un muro a casa e non va bene".

Risponde così il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, alla domanda di *AbruzzoWeb* se anche lui sia perplesso per il difetto scoperto nella gettata di cemento per la realizzazione di uno dei pilastri del nuovo viadotto della Variante Sud alla strada statale 17.

Anche se, precisa il primo cittadino, "il problema dev'essere stato qualche bolla durante la gettata, non credo che infici la sicurezza statica. Dovranno intervenire in qualche modo - conclude - ma è stato semplice incidente". (*alb.or.*)