

L'AQUILA: SCOLI D'ACQUA ALLA GALLERIA MONTELUCO, RISCHIO GHIACCIO

2 Dicembre 2013



L'AQUILA - Pericolo di ghiaccio all'ingresso della galleria Montelucio, sulla strada Maosonia, all'Aquila.

Da qualche mese, infatti, delle perdite di acqua che scendono dalla collina sovrastante fino agli ingressi del tunnel, stanno creando delle pozze che ghiacciano a causa delle basse temperature della stagione, provocando l'instabilità delle automobili in transito.

Tante le segnalazioni arrivate ad *AbruzzoWeb*, da parte di molti lettori preoccupati per il rischio di incidenti che potrebbero generarsi in ingresso e in uscita dalla galleria.

L'Anas garantisce la risoluzione del disagio in poco tempo, puntualizzando che esso è "all'attenzione dell'Area Tecnica Esercizio del compartimento Anas Abruzzo, che sta intervenendo con il proprio personale per allontanare le acque dalla piattaforma stradale". (*m.gal*)