

FUNIVIA GRAN SASSO, GUAUSTO ESAMINATO: "QUALCHE GIORNO PER RIPARARLO"

3 Gennaio 2011

L'AQUILA - "Il difetto dell'ingranaggio che ha interessato il riduttore è meno grave di quanto avevamo ipotizzato. Ci vorrà ancora qualche giorno per ripararlo, rimontarlo e fare le prove sull'impianto".

Lo ha affermato Marco Cordeschi, direttore degli impianti di Campo Imperatore, dopo l'esame che è stato effettuato oggi sul meccanismo del riduttore principale che proprio in fase di collaudo è risultato guasto, facendo slittare la riapertura della funivia prevista per lo scorso 29 dicembre, scatenando una pioggia di critiche e la rabbia degli operatori turistici.

"Abbiamo aperto il riduttore - ha spiegato - e smontato l'ingranaggio, che verrà riparato in un'officina dell'Aquila".

Sventato il pericolo di una sostituzione del riduttore, che come aveva affermato Cordeschi, avrebbe comportato tempi molto lunghi, si potrà procedere dunque a sistemarlo.

Sui tempi per il totale ripristino dell'impianto, Cordeschi non dà date certe.

"Se non ci saranno ulteriori intoppi - ha detto - si può pensare di risolvere la situazione entro qualche giorno, ma una data certa non è ancora ipotizzabile".

ARTICOLI CORRELATI:

[FUNIVIA BLOCCATA DA UN GUAUSTO, LE SPIEGAZIONI DEI TECNICI](#)

[LA RABBIA DEGLI OPERATORI: RICORREREMO ALLE VIE LEGALI](#)

[CENTRO TURISTICO: "RIMBORSIAMO LO SKIPASS SE NECESSARIO"](#)