

L'AQUILA: VARIANTE SUD; ANAS, "DIFETTO NELLA GETTATA NON NEL VIADOTTO"

15 Novembre 2012



L'AQUILA - "Non c'è alcun difetto nel viadotto di recente costruzione, come è stato da te scritto erroneamente, ma c'è stato un difetto nel getto del copriferro del viadotto che è già in corso di sostituzione, come dimostra la nota che ti ho inviato il 13 novembre. Si tratta di affermazioni ben diverse".

Lo scrive l'Anas in una replica ad *AbruzzoWeb*.

Al di là della distinzione, il difetto nel getto del cemento che non è un difetto del viadotto, questo giornale ha solo portato alla luce una mancanza, un'imperfezione di quel pilastro inserito nel contesto di un'opera pubblica nuova, che costa 21 milioni di euro.

Il gestore aggiunge che il copriferro, ossia la porzione di cemento che ricopre l'armatura d'acciaio, è in corso di sostituzione e questa è una notizia positiva.

Ciò non toglie che l'opera sia venuta su nella sua prima versione in maniera non del tutto perfetta. (*alb.or.*)