

PESCARA: NAS ALL'ISTITUTO DE CECCO, RILEVATE CARENZE STRUTTURALI

23 Settembre 2015



PESCARA - Anomalie e carenze strutturali. E' quanto emerso nel corso di un sopralluogo dei carabinieri del Nas effettuato nei giorni scorsi all'Ippisar 'De Cecco' di Pescara, dove alcuni mesi fa un pezzo di intonaco si era staccato dal solaio nell'aula occupata dalla Prima Q, mentre erano in corso le lezioni, ferendo lievemente tre studenti.

Le ispezioni dei Nas hanno interessato le strutture di via dei Sabini, via Italica, via Tirino e piazza dei Grue.

I carabinieri hanno controllato aule, locali e i posti in cui vengono preparati gli alimenti. Nello specifico, sono state rilevate chiazze di umidità, crepe e intonaci rovinati.

I risultati del sopralluogo sono stati segnalati agli enti preposti per l'adozione di eventuali provvedimenti.