

ROMA: FONTANA DI TREVI SI SGRETOLA, LAVORI IN TEMPI RECORD

10 Giugno 2012



ROMA – Alcuni stucchi si sono distaccati ieri sera dalla Fontana di Trevi, nella parte di via dei Crociferi.

Si tratta, in particolare, delle foglie d'alloro di uno dei capitelli. L'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Dino Gasperini, ha dato mandato agli uffici della sovrintendenza capitolina di intervenire immediatamente. "I frammenti recuperati già' ieri sera – fa sapere – sono stati portati a Palazzo Braschi e l'area e' stata messa subito in sicurezza".

"Questa mattina gli uffici di Roma Capitale – prosegue l'assessore Gasperini – sono intervenuti nuovamente per verificare la situazione attraverso l'utilizzo di un cestello elevatore e sono stati rimossi altri frammenti che non si erano ancora staccati dal monumento. Le operazioni, con la fontana priva d'acqua, riprenderanno domattina. Ai lavori, anche in chiave previsionale, ho chiesto di dare naturalmente il carattere della somma urgenza e quindi di valutare non solo l'oggetto del distacco ma l'intero prospetto dell'opera. Vogliamo, dopo questa prima fase, andare fino in fondo ed effettuare la realizzazione del restauro nel piu' breve tempo possibile".