

TERREMOTO: PUNTELLAMENTI, "SONO URGENTI LAVORI MANUTENZIONE"

12 Ottobre 2011

L'AQUILA - "Bisogna attivare con urgenza verifiche e controlli sui puntellamenti installati negli edifici pubblici e non del centro storico dell'Aquila. Senza la manutenzione non rispondono più ai requisiti di sicurezza".

A lanciare nuovamente l'allarme è il vice commissario per i Beni Culturali Luciano Marchetti, che per la seconda volta nel giro di qualche mese si rivolge al Comune dell'Aquila.

Il nuovo intervento di Marchetti cade in un momento nel quale in centro storico, in alcune serate, si registra la presenza di un gran numero di persone, soprattutto giovani, che frequentano i locali che hanno riaperto.

"Continuando a non fare controlli ed a non intervenire nei casi critici si abbassa il livello di sicurezza, - spiega ancora Marchetti - i puntellamenti non sono eterni, vanno assolutamente mantenuti, a maggior ragione dopo oltre un anno dalla loro realizzazione".

Secondo il vice commissario, "bisogna intervenire subito considerando che i puntellamenti sono stati esposti al freddo e al caldo e quindi potrebbero non essere efficaci come all'inizio".

"La sicurezza è legata alla manutenzione, non farla comporta rischi. Non voglio fare allarmismi, ma si deve stare attenti innanzitutto assumendosi la responsabilità dei controlli. Ho già rivolto l'invito al Comune dell'Aquila ma finora - conclude Marchetti - nulla è stato fatto".

I puntellamenti nel centro storico dell'Aquila hanno avuto ingenti costi e, soprattutto nel periodo dell'emergenza, sono stati affidati alle imprese con incarichi diretti.