

FUKUSHIMA, ESPERTO RIDIMENSIONA FENOMENO

2 Novembre 2011

ROMA - Il reattore due della centrale giapponese di Fukushima non si è riacceso.

La reazione di fissione nucleare rilevata nelle ultime ore dalla Tepco, è un fenomeno parziale, "che può verificarsi in particolari condizioni di densità e distribuzione del combustibile rimasto all'interno del reattore", spiega Emilio Santoro, dell'Enea.

È quindi probabile che sia legato a una reazione partita spontaneamente.

Perciò si è deciso di iniettare acido borico nel circuito di raffreddamento.