

Aggiornamento dei sopralluoghi sui danni e l'agibilità sismica degli edifici in Abruzzo

18 Aprile 2009

17-04-2009

Aggiornamento dei sopralluoghi sui danni e l'agibilità sismica degli edifici in Abruzzo

Proseguono le rilevazioni dei tecnici del [Sistema nazionale di Protezione civile](#) sui danni e l'agibilità sismica degli edifici dell'Aquila e dei paesi limitrofi danneggiati dal terremoto.

Pubblichiamo gli aggiornamenti dei sopralluoghi al 17 aprile 2009.

CODICE ESITO	DESCRIZIONE
A	Edificio AGIBILE
B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o in parte), ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento
C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE
D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento
E	Edificio INAGIBILE
F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno

Riepilogo sopralluoghi effettuati alle ore 18:00 del 17 aprile 2009

Numero di squadre = 495

Numero rilevatori = 1150

Numero di sopralluoghi effettuati ed informatizzati = 4659

Distribuzione percentuale degli esiti di agibilità

A	B	C	D	E	F
---	---	---	---	---	---

57%	19%	3%	3%	17%	1%
-----	-----	----	----	-----	----

Fonte: Protezione Civile