

ATESSA: ESPLODE QUADRO ELETTRICO ALLA EX SEVEL, FERITI DUE LAVORATORI

7 Dicembre 2023



ATESSA - Due lavoratori sono rimasti feriti all'ex Sevel di Atesa (Chieti) per l'esplosione di un quadro elettrico che era in manutenzione.

L'incidente è avvenuto questa mattina mentre un manutentore di una ditta esterna stava verificando un armadio elettrico; improvvisamente l'esplosione, probabilmente per un cortocircuito, e l'operaio è rimasto ustionato alla mano destra.

Nel frattempo un manutentore interno di Stellantis Europe Atesa è intervenuto per aiutarlo e verificare il guasto e anche lui è rimasto ustionato alla mano, la sinistra. I due lavoratori, feriti in modo lieve, sono stati immediatamente soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Atesa che stanno investigando.