

CADONO CALCINACCI DA PONTE CAPOGRASSI A SULMONA: CITTADINI PREOCCUPATI

5 Luglio 2019



SULMONA – Alcuni pezzi di calcestruzzo che coprono il ferro nella parte sottostante del ponte Capograssi a Sulmona (L'Aquila) e diverse pietre si sono staccati finendo a terra, a pochi metri da un automobilista che aveva appena parcheggiato in quella zona.

È accaduto poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì.

Sul posto sono giunti in poco tempo i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, transennandola per evitare che altri possibili distacchi potessero colpire pedoni e mezzi in transito, e i carabinieri che hanno provveduto a regolamentare il transito delle auto.

Il ponte Capograssi, come riporta *Il Centro*, è stato realizzato dall'ingegnere Riccardo Morandi, lo stesso del ponte di Genova, crollato il 14 agosto scorso.

Subito dopo la tragedia di Genova furono avviate anche delle verifiche sul ponte Capograssi che unisce il centro storico della città alla parte nuova e residenziale: il primo provvedimento fu quello di vietare la sosta delle auto sul ponte per poi decidere con una variazione di bilancio di 15 mila euro, controlli e verifiche più serrate sulla stabilità del viadotto.

Ma a distanza di dieci mesi, si legge sul quotidiano abruzzese, le verifiche devono ancora partire.

Quest'ultimo episodio ha gettato nella preoccupazione i cittadini, che ora chiedono risposte sulla sicurezza dell'infrastruttura.