
CALCINACCI SU VIA MARCONI ALL’AQUILA: SUL POSTO POLIZIA MUNICIPALE E OPERE PUBBLICHE

7 Maggio 2024



L’AQUILA – Allarme in via Guglielmo Marconi, nella zona di San Sisto, all’Aquila, per la caduta di alcuni calcinacci sul marciapiedi che si sono staccati da un ponte comunale.

Non ci sono state persone ferite ma qualcuno ha fatto notare quanto stava accadendo e sul posto sono arrivati per un sopralluogo gli agenti della polizia municipale con gli addetti del settore delle opere pubbliche dello stesso ente come si vede nella foto di G. Cocciolone.

La preoccupazione stava nel fatto che nella zona, oltre al transito delle automobili, sono soliti passeggiare diversi pedoni e in particolare persone che portano a spasso i loro cani.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli