

CARAMANICO: ENORME MASSO CADUTO IN STRADA, LE FOTO

23 Novembre 2012



CARAMANICO - Ha lasciato un enorme cratere sulla strada il grande masso caduto ieri sera sulla strada regionale 487 a Caramanico Terme (Pescara).

Il blocco di roccia di notevoli dimensioni si è staccato dalla parete del costone roccioso fiancheggiante lo svincolo di ingresso al centro abitato di Caramanico e si è abbattuto sulla sede stradale e sulla vicina struttura in cemento armato adibita a ricovero di un generatore elettrico al servizio della adiacente galleria.

I vigili del fuoco sono intervenuti a interdire immediatamente il transito a persone e mezzi nell'area potenzialmente esposta alla caduta di ulteriore materiale.

Le operazioni sono proseguite per diverse ore alle luce dei fari per consentire al personale Saf intervenuto di accertare che non fossero state coinvolte nel movimento franoso persone o abitazioni.

Con le prime luci dell'alba è stata rilevata la presenza di ulteriori blocchi rocciosi instabili lungo la parete, che dovranno essere rimossi prima della riapertura del tratto stradale.