

CEDE CONTROSOFFITTO, TRAGEDIA SFIORATA IN STAZIONE A PESCARA

9 Luglio 2015

PESCARA - Un pezzo di cemento si è staccato finendo sulla controsoffittatura sottostante causando un crollo.

Questa la dinamica ipotizzata per quanto accaduto l'altra notte nell'atrio della stazione ferroviaria di Pescara.

Fortunatamente il cedimento si è verificato quando i locali erano chiusi e nessuno passava lì sotto.

L'allarme è scattato ieri mattina, all'apertura, quando sono partite le verifiche da parte di Centostazioni.

L'area interessata dal crollo, nei pressi della scala mobile, è stata transennata.

L'impatto del cemento ha provocato il crollo di una plafoniera e delle doghe in acciaio che si sono staccate dai cardini che le tengono bloccate e sono finite sul pavimento, dove le hanno trovate ieri mattina.

Del caso si è occupata la Polizia Ferroviaria mentre ora RFI si occuperà di tutti gli accertamenti del caso per capire se l'episodio è stato un caso isolato o se potrebbero esserci problemi anche in altri punti della stazione.