

CHIETI: VIADOTTO VIALE GRAN SASSO, INTERVENTI SUL PASSAGGIO PEDONALE

29 Gennaio 2018



CHIETI - “A seguito di un sopralluogo sul viadotto di viale Gran Sasso effettuato dall'Ufficio Tecnico è stato verificato che il passaggio pedonale sul marciapiede, lato destro in direzione di via Picena, presenta problemi strutturali e una deformazione della ringhiera di protezione”.

Lo rende noto l'assessore comunale ai Lavori pubblici Raffaele Di Felice.

“Per tale motivo – prosegue Di Felice – il tratto interessato è stato interdetto al transito dei pedoni in attesa di dare corso ai lavori di manutenzione straordinaria. Gli interventi saranno avviati non appena la necessaria somma verrà stanziata in bilancio”.