CROLLO A PALAZZO D’AVALOS, RELAZIONE SARA’ INVIATA A D’ALFONSO

26 Gennaio 2015

VASTO – Teloni di plastica proteggono la zona interessata dal crollo del muro di cinta e di un ampio tratto dei giardini napoletani di Palazzo d’Avalos a Vasto (Chieti).

A posizionare la copertura i Vigili del Fuoco del nucleo Speleo alpino fluviale del comando di Chieti.

Soluzione temporanea per prevenire ulteriori infiltrazioni d’acqua in caso di pioggia. Si attende la relazione tecnica congiunta di Genio Civile della Regione, Soprintendenza Beni Archeologici e tecnici comunali per la stima dei danni.

Relazione che sarà inviata al presidente della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso, in vista della decisione che dovrà prendere domani al fine di adottare un atto deliberativo per stanziare la prima somma che consenta l’inizio dei lavori per Palazzo d’Avalos.

“Una ferita aperta nel cuore della città che dovrà essere sanata in tempi brevissimi” ha chiesto il sindaco, Luciano Lapenna, trovando la piena disponibilità del presidente della Regione il quale si è reso conto, di persona, della gravità della situazione visitando lo storico palazzo marchesale.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli