

DELTAPLANO CENTRA TRALICCIO: SALTA LA CORRENTE, LUI ILLESO

25 Novembre 2012

AVEZZANO – Con la vela del deltaplano ha urtato i cavi di media tensione, ma grazie ai dispositivi di sicurezza il circuito elettrico Enel si è disalimentato e lui si è solo preso un grande spavento, oltre a qualche contusione nella caduta.

È avvenuto ad Avezzano (L'Aquila), nella frazione di Castelnuovo, ai piedi del monte Velino.

Sul posto, per recuperare il giovane escursionista e rimuovere il deltaplano impigliato, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avezzano e i tecnici Enel.

Blackout di mezz'ora nelle abitazioni di Castelnuovo, poi la corrente è stata ripristinata.

Secondo quanto raccontato dal protagonista dell'episodio, che non ha avuto tragiche conseguenze solo per puro caso, il contatto con i fili è avvenuto per distrazione mentre il deltaplano era molto vicino a terra.

Il giovane era partito dal monte Salviano, dove oggi è stata una bella giornata di sole; a Castelnuovo ha incontrato, invece, una fitta nebbia.