

## FIUMI: PAGANICA, IL RAIALE IN CONDIZIONI PIETOSE, PROTESTE

5 Dicembre 2010

---

L'AQUILA - Un gruppo di cittadini di Paganica, popolosa frazione del Comune dell'Aquila, ha segnalato alla redazione le pietose condizioni in cui versano gli argini del fiume Raiale, affluente dell'Aterno ingrossato dalle piene dei giorni scorsi e prezioso mezzo di irrigazione dei terreni coltivati più a valle.

### [GUARDA LE FOTO](#)

In particolare, le lamentele riguardano il tratto che costeggia via Cesare Battisti, dove gli argini anni fa erano stati messi in sicurezza, ripuliti e resi più solidi con alcuni pietroni.

Ogni tanto si eseguiva la manutenzione, pratica che è stata del tutto abbandonata nel post-terremoto, e oggi è difficile immaginare per chi non l'hai mai visto che dietro le frasche a fianco del fiume ci siano sponde artificiali che attendono solo di essere riportate alla luce.

Sul Raiale, inoltre, c'era un progetto di riqualificazione ambientale per il tratto superiore quello segnalato, che va da Paganica fino al santuario della Madonna d'Appari sulla statale 17, ma dopo l'emergenza terremoto è stato completamente abbandonato. (*alb.or.*)