AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

GROSSO MASSO PRECIPITA E FINISCE CONTRO UN MURO STRADALE TRA ANVERSA DEGLI ABRUZZI E SCANNO

9 Settembre 2024



ANVERSA DEGLI ABRUZZI – Un masso di grosse dimensioni, largo circa due metri, si è staccato dalla parete rocciosa, finendo sulla carreggiata stradale. E' accaduto questa mattina, sulla strada 479 Sannite, a pochi metri dalla galleria di Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila.

La caduta del masso ha provocato il cedimento di un parte del muro che si trova a bordo della carreggiata e che recentemente era stato oggetto di lavori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona assieme ai tecnici della Provincia dell'Aquila per le verifiche del caso e gli interventi di messa in sicurezza. Nelle prossime ore sarà effettuato in sopralluogo con il drone per verificare lo stato della parete rocciosa. Traffico rallentato da circa tre ore. Non si sono registrati danni a cose o persone né risultano feriti. Qualche pietra è caduta anche sulla strada che si trova a pochi metri dal lago di Scanno. Nel borgo lacustre è in corso l'intervento dei vigili del fuoco.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli