

L'AQUILA E LE SUE STRADE PERICOLOSE: DISSUASORI RATTOPPATI IN VIALE CORRADO IV

6 Gennaio 2014

L'AQUILA - Dissuasori pericolosi nella nuova maxi rotatoria aquilana di viale Corrado IV, inaugurata appena lo scorso maggio.

Alcuni degli avallamenti creati per non far sfrecciare le auto non sono infatti ben segnalati, sinistra prerogativa che ha già portato alcuni aquilani a rimetterci il fondo delle loro auto dopo esserseli trovati all'improvviso davanti le prime volte che passavano nel nuovo tratto.

Ma come se non bastasse, dopo le buche già segnalate all'interno della rotatoria nei mesi scorsi, ora anche gli stessi dissuasori sono stati colpiti dal deterioramento del fondo stradale.

Nell'uscita della rotatoria che porta a via Beato Cesidio, infatti, si può facilmente notare il rialzo della strada falciato dalle buche e rattoppato alla bell'e meglio con asfalto che, si può prevedere, presto andrà via.

Una situazione che è stata segnalata in redazione da alcuni automobilisti inferociti, che ora richiedono un pronto intervento al settore Opere pubbliche del Comune capoluogo per ripristinare una giusta percorribilità e garantire anche la visibilità dei dissuasori. *(alb.or.)*