

L'AQUILA: FRANA MURO CONTENIMENTO IN VIALE OVIDIO

31 Marzo 2022



L'AQUILA - Un pezzo del muro di contenimento tra viale Ovidio e via Monte Orsello dell'Aquila, ha ceduto, forse a causa della pioggia che è caduta sulla città dal pomeriggio. Il fatto si è verificato in serata. Fortunatamente non ci sono state conseguenze di rilievo, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per capire i potenziali rischi. Il video ha fatto immediatamente il giro della Rete. Peraltro nel giorno in cui una frana, ben più importante, ha creato problemi lungo l'A24, causando la chiusura del tratto tra Vicovaro e Carsoli e sollevando una serie di polemiche.