


L'AQUILA: MURO PERICOLANTE A BAGNO GRANDE, PROTESTE

6 Giugno 2016



L'AQUILA - A Bagno Grande, frazione dell'Aquila, nella parte alta di via Vigna la Valle i muri di contenimento della strada creano una situazione di forte pericolo.

Lo segnala in una nota Andrea Zonfa, consigliere Ctp Bagno-Monticchio.

Le loro condizioni - scrive Zonfa - sono peggiorate nel tempo, già da prima del sisma non erano delle migliori, risultando notevolmente inclinati e/o lesionati e vicini a una situazione di collasso interessando le abitazioni sottostanti.

LA NOTA COMPLETA

I sopralluoghi ripetuti nel tempo da parte di tecnici comunali, constatando il problema, non hanno prodotto alcun intervento di miglioramento.

Della questione si è ampiamente discusso nei precedenti incontri del consiglio territoriale e nell'assemblea pubblica tenutasi alla presenza dell'assessore comunale alle Opere Pubbliche Capri senza però portare a nulla di nuovo.

Si chiede all'amministrazione comunale che intervenga al più presto con opere di consolidamento per evitare situazioni di rischio ai residenti e a coloro che transitano lungo la strada suddetta.