L’AQUILA: PALAZZO SATURO DI GAS RISCHIAVA DI ESPLODERE, TRAGEDIA SFIORATA IN PIAZZA DUOMO

11 Ottobre 2018



L’AQUILA – È stata individuata stamani è risolta positivamente con l’intervento dei vigili del fuoco una fuga di gas in un palazzo di Piazza Duomo all’Aquila che avrebbe potuto provocare una esplosione.

I vigili hanno trovato la fuoriuscita di gas in un palazzo adiacente la chiesa di Santa Maria del Suffragio dove – secondo quanto riferito da alcuni abitanti – gli ambienti erano ormai saturi.

A dare l’allarme nei giorni scorsi sono stati gli esercenti della zona in pieno centro storico insospettiti per l’odore di gas.

Ieri c’era stato un sopralluogo dei vigili del fuoco che sono stati richiamati stamani perché l’odore si è fatto più forte. In questo momento dopo che il gas è fuoriuscito dallo stabile – spiegano ancora i residenti – l’odore è ancora più presente tanto da provocare lacrimazione agi occhi.

In piazza Duomo ci sono alcuni grandi cantieri di ricostruzione e da alcuni giorni la demolizione di un palazzo inagibile a causa del terremoto del 6 aprile 2009.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli