PESCARA: DEGRADO IN VIA BATTISTI, STRADE E MARCIAPIEDE MALRIDOTTI

21 Settembre 2011

PESCARA – Non bastano le continue polemiche di questi giorni su sensi unici e pedonalizzazione a Pescara.

A martoriare il centro cittadino, nel vero senso della parola, ci si mettono anche le strade e i marciapiede che versano in condizioni pessime e di totale abbandono.

Ecco come si presenta il centralissimo piazzale antistante il mercato coperto di via Cesare Battisti.

Le radici degli alberi hanno completamente sollevato il manto stradale, causando la rottura di alcuni mattoncini che compongono il rivestimento del marciapiede, sia da un lato che dall'altro della piazzetta.

Questa dovrebbe essere una zona di passeggio, ma già il solo passaggio è reso difficile dalle condizioni in cui versa il marciapiede, gli anziani e le mamme con i carrozzini fanno fatica a scendere dallo scivolo.

L'autunno è alle porte e con esso sono arrivate le prime piogge.

Se le condizioni sono queste viene un po' difficile da pensare che una camminata su queste strade possa tramutarsi in una vera passeggiata di piacere.

GUARDA LA FOTOGALLERIA

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli