

STAZIONE PESCARA PORTANUOVA: CEDE SOFFITTO, NESSUN FERITO

30 Ottobre 2015

PESCARA - Crollo del controsoffitto e allagamenti.

E' accaduto nell'atrio della stazione ferroviaria di Pescara Portanuova, nell'area in cui si trova la biglietteria automatica.

Nello specifico, il cedimento ha interessato una porzione di intonaco di circa un metro e mezzo per 60 centimetri.

L'episodio è avvenuto tra le 5 e le 6 del mattino e, fortunatamente, non c'erano persone.

La zona interessata è stata messa in sicurezza e transennata.

La causa sarebbe dovuta alla presenza di infiltrazioni dovute probabilmente ad allagamenti al piano superiore, dove si trovano i binari, interessato da lavori di ampliamento della sede ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Rfi, che hanno provveduto a bonificare e a mettere in sicurezza l'area. Sul posto anche la polizia ferroviaria.